

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 6»

624803 Свердловская область
г. Сухой Лог, пер. Школьный 2а
тел.(34373) 4-31-06, факс (34373) 4-30-06

E-mail: shkola6.sitnikova@yandex.ru

ИНН 6633006794 КПП 663301001

«15» ноября 2019 г.

Начальнику отдела надзорной
деятельности по городскому округу
Сухой Лог и городского округа
Богданович УНД и ПР ГУ МЧС
России по Свердловской области
подполковнику внутренней службы
Е.С. Свалову

ИНФОРМАЦИЯ

по исполнению предписания № 45 «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара» от 23 мая 2018 года

Администрация МБОУ СОШ № 6 уведомляет по исполнению предписания № 45 «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара» от 23 мая 2018 года в том, что **устранены все нарушения по пожарной безопасности:**

п.1. Двери помещения кладовой (по техническому паспорту БТИ помещение № 64), расположенной на первом этаже здания, выполнить с пределом огнестойкости не менее чем EI-30. (противопожарными второго типа).

В МБОУ СОШ № 6 установлена противопожарная дверь второго типа.

п.2. На дверях помещений кладовой (по техническому паспорту БТИ помещение № 64) обозначить их категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Обозначена на дверях помещения кладовой категория помещения В-3, класс зоны П-Па (заключение ООО ВДПО от 25.05.2018г.) по определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещений, зданий и класса зон по ПУЭ).

п.4. В помещении библиотеки (книгохранилища), расположенного на втором этаже здания, для покрытия пола применять материал класса пожарной опасности не более чем КМ 3 (Г2; В2; Д3; Т2; РП2).

В МБОУ СОШ № 6 в помещении библиотеки, расположенного на втором этаже здания, проведена замена линолеума, на напольное поливинилхлоридное гетерогенное покрытие «PRO». Соответствует требованиям нормативных документов ТУ 5771-042-54031669-2013 с изменениями 1-2, (сертификаты соответствия прилагаются).

п.7. Помещения группы дошкольного образования № 3, расположенных на втором этаже, отделить от общеобразовательных помещений противопожарными перегородками первого типа.

Помещение группы дошкольного образования № 3, расположенное на втором этаже, отделены от общеобразовательных помещений противопожарными дверями (сертификаты соответствия прилагаются).

п.8. На путях эвакуации в общем коридоре второго этажа запретить размещение раздевалки ГДО № 3.

Раздевалка отделена от учебных кабинетов 2-го этажа. Установлена специальная противопожарная дверь (сертификат прилагается).

п.9. В подвальном помещении, расположенном под групповыми ячейками дошкольного образования № 1 и 2 запретить устройство мастерской и хранение горючих материалов.

Подвальное помещение, под группами дошкольного образования № 1 и 2 очищено, запрещено устройство мастерской и хранение горючих материалов.

п.3.Демонтировать применяемый для покрытия пола в обеденном зале столовой, расположенного на первом этаже здания, материал, на который отсутствуют документы, характеризующие пожарную опасность материала. Для покрытия пола в обеденном зале применять материал класса пожарной опасности не более чем КМ 2 (Г1; В2; Т2; Д2; РП 1);

Пол в обеденном зале заменен на соответствующий материал.

п.5.Для покрытия пола в групповых ячейках дошкольного образования № 1 и № 2 применять материалы класса пожарной опасности не более чем КМ 2 (Г1; В2; Т2; Д2; РП 1);

Пол в групповых ячейках дошкольного образования № 1 и № 2 заменен на соответствующий материал.

п.6.Помещения игровой ГДО № 1 (по техническому паспорту БТИ помещение № 36) и спальное помещение ГДО № 3 (по техническому паспорту БТИ помещение № 88), обеспечить вторым эвакуационным выходом шириной не менее 1,2 метров высотой не менее 1,9 метров.

Изготовлен второй эвакуационный выход шириной не менее 1,2 метров высотой не менее 1,9 метров.

И.о. директора МБОУ СОШ №6

И.П.Смолянчук

Главный бухгалтер

Н.Н. Прокина